



PN533 USB ドライバセットアップ手順（ドライバのみ）

Windows 8/8.1/10 をご使用の場合は ” Win8_10 の注意点 ” を先にお読みください。

はじめに USB を PC に挿入します(不明なデバイス)。




インストーラ setup.exe を実行します。「次へ」をクリック。



「次へ」をクリック。




「次へ」をクリック。




Windows 7/8/8.1/10 の場合

「インストール」をクリック。



Windows XP の場合

このドライバを更新する画面が消えるまで待ちます。



インストールが完了。 PC の再起動は不要です



認識したドライバを確認。

